

Information produit SKF n°46

VKBA 3519 – Remplacement obligatoire de la rondelle à créneaux



AUDI A4, VW CADDY II, SEAT INCA



Remplacement obligatoire de la rondelle à créneaux



N° OE : 8D0 598 625

Afin d'assurer un montage complet et professionnel, la rondelle à créneaux doit être remplacée par celle incluse dans le kit de roulement de roue (à partir du code de production 254 O).

Important ! Lors de l'installation d'un nouveau roulement de roue :

- ✓ Toujours suivre les instructions de montage MI-537928 pour déposer l'ancien roulement.
- ✓ Retirer l'ancienne rondelle à créneaux.
- ✓ Continuer l'installation du nouveau roulement de roue.

VKBA 3519



Rondelle à créneaux incluse dans le kit de roulement de roue

YouTube [Cliquez ici pour visionner les vidéos techniques SKF sur la chaîne Youtube !](#)

© Groupe SKF 2018

Le contenu de cette publication est soumis au copyright de l'éditeur et sa reproduction, même partielle, est interdite sans autorisation. Le plus grand soin a été apporté à l'exactitude des informations données dans cette publication mais SKF décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages directs ou indirects découlant de l'utilisation du contenu du présent document

