

Information produit SKF n°50

VKBA 6737 - Remplacement obligatoire de l'écrou



BMW X3 (F25), X4 (F26)



Remplacement obligatoire de l'écrou pendant le montage du roulement de roue



Roulement OE N° : 33 40 6 787 015

Pour assurer une réparation complète et professionnelle, SKF a ajouté un écrou dans le kit de roulement à partir du numéro de lot 248 R. Il est obligatoire de remplacer l'ancien écrou car il peut être endommagé lors de la dépose de l'ancien roulement ou lors de l'installation du nouveau.

VKBA 6737



Ecrou inclus dans le kit de roulement de roue

YouTube [Cliquez ici pour visionner les vidéos techniques SKF sur la chaîne Youtube !](#)

© SKF Group 2019
Le contenu de cette publication est soumis au copyright de l'éditeur et sa reproduction, même partielle, est interdite sans autorisation. Le plus grand soin a été apporté à l'exactitude des informations données dans cette publication mais SKF décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages directs ou indirects découlant de l'utilisation du contenu du présent document.

