

PRODUIT DU MOIS



febi 102775

Électrovanne pour le réglage
de l'arbre à cames

Réf OE: 11 36 8 610 388 /
11 36 8 610 388

Applications :
Mini cooper, one
BMW 1&3



Pourquoi avoir sélectionné cet article?

Nouveauté febi avec panne récurrente.

Pourquoi remplacer cette pièce?

„Des périodes d'entretien prolongées ou l'utilisation d'une huile de mauvaise qualité peuvent, avec le temps, causer des impuretés dans l'huile moteur pouvant provoquer l'arrêt du piston.,,

Pourquoi nous choisir?

Avec febi, retrouvez un programme de plus de 2000 références de pièces Haut moteur.

SOLUTIONS
MADE IN GERMANY

www.febi.com

bilsteingroup®