

# Information produit SKF n°48

## Lancement de kits de réparation des soufflets côté boîte et côté roue



VL et VUL



Lancement d'une solution de réparation des soufflets côté boîte et côté roue dans un kit complet !



VKJP 9XXX

Pour une réparation complète et professionnelle, SKF a lancé des kits de soufflets incluant dans la même boîte les soufflets côté roue et côté boîte de vitesse. Cette solution permet la réparation complète de la transmission d'un véhicule. Afin de les identifier facilement, ces kits SKF ont une référence qui commence par : VKJP 9XXX.

Le kit complet de réparation de soufflets est également proposé par de nombreux constructeurs automobiles tels que Ford, Volvo, Kia, Toyota, Hyundai...

	VKJP 9001	VKJP 9002	VKJP 9003	VKJP 9004
Côté roue	<i>Non vendu à l'unité</i>	VKJP 1386	VKJP 1282	<i>Non vendu à l'unité</i>
Côté boîte	VKJP 8101	VKJP 8386	VKJP 8203	<i>Non vendu à l'unité</i>



**YouTube** [Cliquez ici pour visionner les vidéos techniques sur la chaîne Youtube SKF !](#)

© Groupe SKF 2019

Le contenu de cette publication est soumis au copyright de l'éditeur et sa reproduction, même partielle, est interdite sans autorisation. Le plus grand soin a été apporté à l'exactitude des informations données dans cette publication mais SKF décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages directs ou indirects découlant de l'utilisation du contenu du présent document.

