



Service Telegram



BOSCH
Invented for life

Atelier diesel
ST 03 2013 Fr
08.2013

Bougie de préchauffage Bosch en 4.4 Volts 0 250 403 002 pour VW 2.0 TDI

Notes importantes sur la sélection du produit

Les bougies de préchauffage Bosch de référence 0 250 403 002 avec une tension nominale de 4.4 Volts sont utilisées principalement sur moteur diesel VW 2.0 TDI. Les moteurs diesel VW 2.0 TDI sont équipés également (cela dépend du type moteur) d'autres types de bougies concurrentes.

Cependant, ces bougies ont une tension nominale de 7.0 Volts.

Les bougies Bosch et concurrente sont visuellement identiques, seule la tension diffère. Il peut donc y avoir une erreur de choix avec les bougies sélectionnées selon l'application.

Avertissement:

La bougie de préchauffage Bosch 0 250 403 002 (tension nominale de 4.4 Volts) n'est pas compatible avec les bougies 7.0 Volts.

Bosch ne fournit pas de bougies de préchauffage de 7.0 volts pour les moteurs 2.0 TDI.

Il est donc nécessaire d'utiliser la désignation du type moteur (lettres), afin de sélectionner la bonne référence de bougie de préchauffage (utilisation ESI ou Tec Doc).

Exemples pour moteurs 2.0 TDI:

0 250 403 002 pour Skoda: (Moteur n° : AZV, BKD)

| RB key | Type | Manufacturer's model range | Litres | kW | Year of manufacture | Engine no. | Introduction market |
|--|-----------------------|----------------------------|--------|-----|---------------------|------------|---------------------|
| Application for 0 250 403 002 - Sheathed element glow plug, Duraterm: | | | | | | | |
| SKO 199 | Octavia 2.0 TDI | 1Z3 | 2.0 | 100 | 05/2004 - 05/2010 | AZV | |
| SKO 208 | Octavia 2.0 TDI Combi | 1Z5 | 2.0 | 100 | 05/2004 - 05/2010 | AZV | |
| SKO 198 | Octavia 2.0 TDI | 1Z3 | 2.0 | 103 | 05/2004 - 05/2010 | BKD | |
| SKO 209 | Octavia 2.0 TDI Combi | 1Z5 | 2.0 | 103 | 05/2004 - 05/2010 | BKD | |
| SKO 374 | Superb 2.0 TDI | 3T4 | 2.0 | 103 | 01/2009 - 03/2010 | BKD | |
| SKO 387 | Superb 2.0 TDI Combi | 3T5 | 2.0 | 103 | 09/2009 - 03/2010 | BKD | |

0 250 403 002 pour Audi: (Moteur n° : AZV, BKD, BLB, BNA)

| RB key | Type | Manufacturer's model range | Litres | kW | Year of manufacture | Engine no. | Introduction market |
|--|------------------------------|----------------------------|--------|-----|---------------------|------------|---------------------|
| Application for 0 250 403 002 - Sheathed element glow plug, Duraterm: | | | | | | | |
| AUD 1194 | A3 2.0 TDI | 8P1 | 2.0 | 100 | 05/2003 - 06/2008 | AZV | |
| AUD 1292 | A3 2.0 TDI Sportback | 8PA | 2.0 | 100 | 09/2004 - 06/2008 | AZV | |
| AUD 1353 | A3 2.0 TDI quattro | 8P1 | 2.0 | 100 | 05/2003 - 06/2008 | AZV | |
| AUD 1193 | A3 2.0 TDI | 8P1 | 2.0 | 103 | 05/2003 - 06/2008 | BKD | |
| AUD 1299 | A3 2.0 TDI Sportback | 8PA | 2.0 | 103 | 09/2004 - 06/2008 | BKD | |
| AUD 1352 | A3 2.0 TDI quattro | 8P1 | 2.0 | 103 | 11/2004 - 06/2008 | BKD | |
| AUD 1697 | A3 2.0 TDI Sportback quattro | 8PA | 2.0 | 103 | 09/2004 - 05/2007 | BKD | |
| AUD 1263 | A6 2.0 TDI | 4F2, C6 | 2.0 | 103 | 07/2004 - 11/2005 | BLB | |
| AUD 1373 | A4 2.0 TDI | 8EC, B7 | 2.0 | 103 | 11/2004 - 05/2005 | BLB | |
| AUD 1385 | A4 2.0 TDI Avant | 8ED, B7 | 2.0 | 103 | 11/2004 - 11/2005 | BLB | |
| AUD 1602 | A6 2.0 TDI Avant | 4F5, C6 | 2.0 | 103 | 06/2005 - 11/2005 | BLB | |
| AUD 1264 | A6 2.0 TDI | 4F2, C6 | 2.0 | 100 | 07/2004 - 11/2005 | BNA | |
| AUD 1375 | A4 2.0 TDI | 8EC, B7 | 2.0 | 100 | 11/2004 - 10/2005 | BNA | |
| AUD 1387 | A4 2.0 TDI Avant | 8ED, B7 | 2.0 | 100 | 11/2004 - 10/2005 | BNA | |
| AUD 1603 | A6 2.0 TDI Avant | 4F5, C6 | 2.0 | 100 | 06/2005 - 11/2005 | BNA | |

0 250 403 002 pour Seat: (Moteur n°: AZV, BKD)

| RB key | Type | Manufacturer's model range | Litres | kW | Year of manufacture | Engine no. | Introduction market |
|--|------------------|----------------------------|--------|-----|---------------------|------------|---------------------|
| Application for 0 250 403 002 - Sheathed element glow plug, Duraterm: | | | | | | | |
| SEA 429 | Altea 2.0 TDI | 5P1 | 2.0 | 100 | 04/2004 - 03/2009 | AZV | |
| SEA 446 | Toledo 2.0 TDI | 5P2 | 2.0 | 100 | 09/2004 - 05/2009 | AZV | |
| SEA 488 | Leon 2.0 TDI | 1P1 | 2.0 | 100 | 07/2005 - 03/2009 | AZV | |
| SEA 599 | Altea XL 2.0 TDI | 5P5 | 2.0 | 100 | 10/2006 - 03/2009 | AZV | |
| SEA 428 | Altea 2.0 TDI | 5P1 | 2.0 | 103 | 03/2004 - 07/2011 | BKD | |
| SEA 449 | Toledo 2.0 TDI | 5P2 | 2.0 | 103 | 09/2004 - 05/2009 | BKD | |
| SEA 489 | Leon 2.0 TDI | 1P1 | 2.0 | 103 | 07/2005 - | BKD | |
| SEA 600 | Altea XL 2.0 TDI | 5P5 | 2.0 | 103 | 05/2006 - 09/2011 | BKD | |

0 250 403 002 pour VW: (Moteur n°: BEE, BKD, BKP, AZV, BMA)

| RB key | Type | Manufacturer's model range | Litres | kW | Year of manufacture | Engine no. | Introduction market |
|--|--------------------------------|----------------------------|--------|-----|---------------------|------------|---------------------|
| Application for 0 250 403 002 - Sheathed element glow plug, Duraterm: | | | | | | | |
| VWW 2446 | Touran 2.0 TDI | 1T1 | 2.0 | 100 | 02/2003 - 11/2006 | AZV | |
| VWW 2525 | Golf V 2.0 TDI | 1K1 | 2.0 | 100 | 10/2003 - 11/2008 | AZV | |
| VWW 2894 | Golf Plus 2.0 TDI | 5M1 | 2.0 | 100 | 01/2005 - 05/2009 | AZV | |
| VWW 3024 | Jetta 2.0 TDI | 1K2 | 2.0 | 100 | 09/2005 - 06/2008 | AZV | |
| VWW 3340 | Touran 2.0 TDI | 1T2 | 2.0 | 100 | 11/2006 - 05/2010 | AZV | |
| VWW 3376 | Golf V 2.0 TDI Variant | 1K5 | 2.0 | 100 | 05/2007 - 05/2008 | AZV | |
| VWW 3607 | Golf V 2.0 TDI Variant 4Motion | 1K5 | 2.0 | 100 | 05/2007 - 06/2009 | AZV | |
| VWW 4056 | Golf Plus 2.0 TDI | 5M1 | 2.0 | 96 | 05/2005 - 05/2007 | BEE | |
| VWW 2501 | Touran 2.0 TDI | 1T1 | 2.0 | 103 | 08/2003 - 11/2006 | BKD | |
| VWW 2530 | Golf V 2.0 TDI | 1K1 | 2.0 | 103 | 10/2003 - 11/2008 | BKD | |
| VWW 2897 | Golf Plus 2.0 TDI | 5M1 | 2.0 | 103 | 01/2005 - 12/2008 | BKD | |
| VWW 3026 | Jetta 2.0 TDI | 1K2 | 2.0 | 103 | 08/2005 - 06/2008 | BKD | |
| VWW 3129 | Jetta V 2.0 TDI | 1K6 | 2.0 | 103 | 03/2006 - | BKD | |
| VWW 3302 | Golf V 2.0 TDI 4Motion | 1K1 | 2.0 | 103 | 10/2003 - 10/2008 | BKD | |
| VWW 3335 | Touran 2.0 TDI | 1T2 | 2.0 | 103 | 11/2006 - 05/2010 | BKD | |
| VWW 3377 | Golf V 2.0 TDI Variant | 1K5 | 2.0 | 103 | 05/2007 - 05/2008 | BKD | |
| VWW 2924 | Passat 2.0 TDI | 3C2 | 2.0 | 103 | 03/2005 - 06/2008 | BKP | |
| VWW 2935 | Passat 2.0 TDI 4Motion | 3C2 | 2.0 | 103 | 03/2005 - 06/2008 | BKP | |
| VWW 2981 | Passat 2.0 TDI Variant | 3C5 | 2.0 | 103 | 08/2005 - 06/2008 | BKP | |
| VWW 2982 | Passat 2.0 TDI Variant 4Motion | 3C5 | 2.0 | 103 | 08/2005 - 06/2008 | BKP | |
| VWW 2930 | Passat 2.0 TDI | 3C2 | 2.0 | 100 | 03/2005 - 06/2008 | BMA | |
| VWW 2987 | Passat 2.0 TDI Variant | 3C5 | 2.0 | 100 | 08/2005 - 06/2008 | BMA | |

Il n'y aura pas d'accord de garantie sur les bougies de préchauffage si celles ci sont causées par une sélection incorrecte du produit (type moteur) et ne sera pas donc remboursé.

Informez s'il vous plaît votre personnel de magasin et d'atelier.

Responsable:
ROBERT BOSCH FRANCE SAS
Après vente automobile
AA/SEW-TSS

Toutes les demandes d'informations doivent être adressées à Robert Bosch France