

PRODUIT DU MOIS



febi 100399

Kit de filtre pour boîte automatique
Réf OE: 09D 325 435

febi 34608

Huile de boîte automatique
Réf OE: 83222305396

Applications :
BMW X5 3.0D M47N



Pourquoi avoir sélectionné cet article?

Les boîtes de vitesses automatiques sont très populaires sur les modèles de SUV BMW, elles représentent la majorité des ventes.

Pourquoi remplacer cette pièce?

Le fonctionnement de la boîte de vitesses automatique implique que des disques de frictions embrayent et débrayent les engrenages de la boîte de vitesses pour créer les rapports de démultiplication. Cette huile a besoin d'être continuellement filtrée. La maintenance périodique de la boîte de vitesses passe par la vidange régulière et le remplacement du filtre.

Pourquoi nous choisir?

L'huile et le filtre à huile proposés correspondent aux spécifications du constructeur du véhicule et de la boîte de vitesses. Les produits febi garantissent le passage des rapports en souplesse et une grande longévité de la boîte de vitesses.

SOLUTIONS
MADE IN GERMANY

www.febi.com

bilsteingroup®