

BULLETIN TECHNIQUE 2009060**RÉFÉRENCE DU PRODUIT : KIT 110 PSA**

Tous les moteurs 1,6 PSA HDI DV6 nécessitent un montage spécial du turbocompresseur, afin d'éviter toute anomalie de fonctionnement. Par conséquent, avec l'achat d'un turbocompresseur appliqué à ces moteurs, nous joignons toujours un bulletin d'information avec toutes les étapes et les modifications nécessaires pour un montage correct. (Information de service n° 77).

Ce kit fournit une partie des composants nécessaires, mais il ne garantit pas la performance optimale du turbo, car celle-ci dépend principalement de l'état interne du moteur.

COMPOSANTS DU KIT :

015708	Joint bouchon (laiton) -----	quantité 4
037655	Boulon raccord turbo (court) -----	quantité 1
037660	Boulon raccord moteur (long) -----	quantité 1
037968	Tuyau entrée graissage -----	quantité 1
038126	Tuyau retour (fer recourbé).-----	quantité 1
038127	Tuyau retour turbo (caoutchouc)--	quantité 1
101866	Filtre pompe à huile -----	quantité 1
144081	Joint torique -----	quantité 1
No.2427	Nettoyant du carter moteur -----	quantité 1

GARANTIE : Ce kit est vendu avec une garantie d'un an. Une fois monté, aucun retour ne sera accepté, sauf défaut de fabrication.

POUR TOUTE CONSULTATION, COMMANDE ET GARANTIE, N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER VOTRE REVENDEUR.

