



PRODUIT DU MOIS

ADN11489

Contacteur de boîte de transfert

Numéro OE: 32006-8S01A

Applications: Navara III, Navara III 4WD



1. Pourquoi avoir sélectionné cet article ?

Le capteur de boîte de transfert permet la gestion du mode de transmission souhaité, 2 ou 4 roues motrices. Situé sous le véhicule, il est exposé aux éléments extérieurs tels que l'eau, les débris ...

2. Pourquoi remplacer cette pièce ?

Un dysfonctionnement du capteur de boîte de transfert limite la bonne utilisation du mode 4 ou 2 roues motrices pouvant également immobiliser le véhicule. Afin d'éviter toute défaillance, il est nécessaire de contrôler l'étanchéité. Le voyant sur un tableau de bord est un point de vérification au contrôle technique. Un voyant allumé est un motif de contre visite.

3. Pourquoi nous choisir ?

Afin de répondre aux besoins en pièces pour véhicules asiatiques, Blue Print offre une gamme de plus de 2000 références dans l'univers pièces électriques.

Right First Time.